

#### **Gemeinde Eimeldingen**

Orientierende Bodenuntersuchung Baugebiet "An der Kander", Eimeldingen

Untersuchungsbericht

Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen

Dorfstraße 1

79591 Eimeldingen

Projekt-Nr.: 2 2016 647

Lörrach: 07.06.2017



T	R I	ш	A		-
T	N	п	Α	L	

	Seite
1	Einleitung
1.1	Vorgang 1
1.2	Aufgabenstellung - Zielsetzung
1.3	Verwendete Unterlagen
2.	Durchgeführte Untersuchungen3
2.1	Allgemeines
2.2	Boden - Auffüllungen 3
2.4	Laboranalytik
3.	Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Schadstoffgehalte 4
3.1	Ergebnisse der Bodenuntersuchungen
3.2	Ergebnisse der Asphaltuntersuchungen
4	Zusammenfassende Bewertung 8
Tabelle	n
Tab. 1:	Übersicht über die Tiefe der durchgeführten Baggerschürfen sowie die Auffüllungsmächtigkeit und Mischprobenbildung
Tab. 2:	Ergebnisse der Bodenuntersuchungen Mischproben, Mischprobe 1 und 2
Tab. 3:	Ergebnisse der Bodenuntersuchungen Mischproben, Mischprobe 3
Anlage	n
1.	Detaillageplan mit Darstellung der Baggerschürfe (S $1$ – S $10$ ), ohne Maßstab
2.1 – 2.	21 Analysenbefunde und tabellarische Auswertungen - Boden gemäß VwV Bodenmaterial
3.1 - 3.	6 Analysenbefunde – Asphalt auf PAK-16 EPA
4.1 - 4.	2 Exemplarische Schurfbeschreibung S 1 bis S 10



#### 1 Einleitung

#### 1.1 Vorgang

Die Gemeinde Eimeldingen plant den Kauf der Grundstücke "An der Kander" mit den Flurstück-Nummern 753/1, 753/5 und 753/7 von der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien. Die Grundstücke sollen zu späterem Zeitpunkt mit Wohnhäusern überbaut werden.

Vor dem Erwerb und weiteren Planungen der Baumaßnahme sollte das Baugrundstück auf eventuelle Bodenverunreinigungen bzw. die potentielle, entsorgungsrelevante Belastungssituation orientierend untersucht werden.

Die orientierenden Untersuchungen sollten mittels Baggerschürfen durchgeführt werden. Der Bagger wurde durch die Fa. Schaulin, Blansingen gestellt.

Die Feldarbeiten wurden durch die dplan GmbH umwelttechnisch begleitet. Dabei wurden zehn Baggerschürfe angelegt und repräsentative Proben des Bodenmaterials entnommen und zu Mischproben vereinigt. Die Vor-Ort-Untersuchungen wurden ausgewertet und dokumentiert.

Die Gemeinde Eimeldingen beauftragte die dplan GmbH, denzel+dobrinski, Ingenieur- und Umweltplanung, Lörrach, mit der Durchführung der Bodenuntersuchungen. Geotechnische Untersuchungen und eine Gründungsberatung hinsichtlich der erdstatischen Bebaubarkeit des Grundstücks waren nicht Bestandteil des Auftrages.

Die für die Untersuchung notwendigen Laboruntersuchungen wurden durch das Labor der Wessling GmbH durchgeführt. Im vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst.

#### 1.2 Aufgabenstellung - Zielsetzung

Da die vorliegende Untersuchung als Grundlage für die Beurteilung der potentiellen Belastungssituation des Untergrundes dienen sollte, wurden folgende Maßnahmen und Zielsetzungen verfolgt:

- ☐ <u>Klärung der potentiellen Belastungssituation durch Bodenverunreinigungen bzw. geogene Hintergrundbelastungen im Bereich des geplanten Baufeldes</u>
- Maßnahmen
- Baggerschürfe zur Gewinnung von Bodenproben.
- Entnahme von Bodenproben und Zusammenführen zu Mischproben.
- Analyse der Bodenproben gemäß VwV Bodenmaterial.
- Vergleich der Analysenwerte mit den Zuordnungswerten der VwV Bodenmaterial, Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Umweltministerium Baden-Württemberg, 14.03.2007.



- □ Klärung der potentiellen Teerstämmigkeit der vorhandenen Asphaltflächen
- **⇒** Maßnahmen
- Probenahme Asphalt und Schwarzdeckenablagerungen.
- Analyse der Proben auf PAK-16 EPA.

#### 1.3 Verwendete Unterlagen

Das durchgeführte Untersuchungsprogramm basiert auf den nachfolgend aufgelisteten Unterlagen:

- [1] Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 01.03.1999, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
- [2] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 16.06.1999, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
- [3] Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen Technische Regeln Stand: 06. November 2003.
- [4] VwV Bodenmaterial, Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Umweltministerium Baden-Württemberg, 14.03.2007.
- [5] Übersichtslageplan



### 2. Durchgeführte Untersuchungen

#### 2.1 Allgemeines

Zur Überprüfung des Untergrundes auf potentielle, entsorgungsrelevante Verunreinigungen wurden insgesamt zehn Baggerschürfe verteilt auf dem Untersuchungsgebiet angelegt.

Die Baggerschürfe wurden bis zu einer Endteufe von max. ca. 2,00 m u. GOK niedergebracht. Grundwasser wurde nicht angetroffen. Die genaue Lage der Schürfe ist in Anlage 1 dargestellt.

Nach den Baggerarbeiten wurden repräsentative Proben des aufgefüllten Bodenmaterials entnommen und zu <u>drei</u> Mischproben vereinigt. Die Schürfe wurden anschließend wiederverfüllt.

Basierend auf den Ergebnissen der orientierenden Erkundung wird nachfolgend die Belastungssituation und die damit zusammenhängenden Konsequenzen (Wiedereinbauzulässigkeit / Verwertung / Entsorgung) für die Bebauung beurteilt.

#### 2.2 Boden - Auffüllungen

Am 04.05.2017 wurden die Baggerschürfe im Untersuchungsgebiet durch die Fa. Schaulin niedergebracht.

Tab. 1: Übersicht über die Tiefe der durchgeführten Baggerschürfen sowie die Auffüllungsmächtigkeit und Mischprobenbildung

Baggerschürfe	Endteufe Auffüllungs- (m) mächtigkeit		Mischprobenbildung Analytik
S 1	2,00	1,50	MP -
S 2	1,70	1,20	S 1 - S 3
S 3	1,50	1,20	Auffüllung
S 4	1,20	1,00	MP -
S 5	2,00	1,20	S 4 - S 6
S 6	1,20	1,00	Auffüllung
S 7	1,80	1,40	MP -
S 8	1,40	1,20	S 7 - S 10
S 9	1,50	1,20	
S 10	1,50	1,00	Auffüllung

#### 2.4 Laboranalytik

Die <u>Bodenmischproben</u> aus den Baggerschürfen und die Asphaltproben wurden ins Labor der Wessling GmbH verbracht und dort auf die festgelegten Parameter der

- □ VwV Bodenmaterial [4] Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Umweltministerium Baden-Württemberg
- ☐ PAK-16 EPA untersucht (siehe Anlage 2 und 3).



## 3. Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Schadstoffgehalte

#### 3.1 Ergebnisse der Bodenuntersuchungen

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet wird durch kiesig, sandigen Erdaushubauffüllungen und den darunter folgenden natürlich anstehenden Schottern der Kander aufgebaut. Die Schotter der Kander bestehen aus schwach tonigen und sandigen Mittel- bis Grobkiesen von brauner Farbe.

Im Untersuchungsgebiet wurde kein Grundwasser in den Aufschlüssen (Baggerschürfen) angetroffen.

#### Die Einzelproben wurden folgendermaßen zusammengefügt:

Aus je drei Baggerschürfen S 1 bis S 6 und aus vier Baggerschürfen S 7 bis S 10 wurden aus den Auffüllungen Mischproben gebildet.

Das Bodenmaterial ist insgesamt als Bodenart "Sand" einzustufen. Die Ergebnisse der Mischprobenuntersuchungen ergaben eine Einstufung der Zuordnungen Z 0\*IIIA und Z 1.1.

#### Zusammenfassung der Bewertung / Einstufung:

Mischprobe 1: MP-S 1-3-Auffüllungen-An der Kander Zuordnung = Z 0\*IIIA

Mischprobe 2: MP-S 4-6-Auffüllungen-An der Kander Zuordnung = Z 0\*IIIA

Mischprobe 3: MP-S 7-10-Auffüllungen-An der Kander Zuordnung = Z 1.1

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in den nachfolgenden Tabellen und in Anlage 2 festgehalten und werden dabei den Zuordnungswerten der VwV Bodenmaterial gegenübergestellt.

#### <u>Legende / Tabelle</u>

- 1) Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.
- Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders verwiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtberechnungen anzustellen.
- Secretarion in the geograph en former statements and in the statement of t
- 5) Red. Hinweis: Z0: uneingeschränkter Einbau in allen Einbaukonfigurationen. Z0\*: Bedingungen für die Verfüllung von Abgrabungen. Z0\*IIIA: Bedingungen für die Verfüllung von Abgrabungen. Bitte unbedingt Erläuterungen der VwV beachten.



Tab. 2: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen, Mischprobe 1 und 2

FESTSTOFF [mg/kg TM]			VwV Bodenmaterial – Zuordnungswerte Boden				
Stoff	MP S 1-3	MP S 4-6	Z 0 <sup>5)</sup> Z 1.1 Z 1			Z 2	
Bodenart	Sand	Sand	Z0 - Sand · Z0 - Lehm · Z0 - Ton · Z0*IIIA · Z0*				
EOX	< 0,5	< 0,5	1 · 1 · 1 · 1 · 1	3	3	10	
Kohlenwasserstoffe	< 50 (83)	< 50 (< 50)	100 · 100 · 100 · 100 · 200 (400)	300 (600)	300 (600)	1.000 (2.000)	
Σ BTXE	n.n.	n.n.	1 · 1 · 1 · 1 · 1	1	1	1	
Σ LHKW	n.n.	n.n.	1 · 1 · 1 · 1 · 1	1	1	1	
∑ PAK (16 EPA)	0,79	0,42	3 · 3 · 3 · 3 · 3	3	9	30	
Benzo(a)pyren	0,1	0,04	0,3 · 0,3 · 0,3 · 0,3 · 0,6	0,9	0,9	3	
∑ PCB <sub>6</sub>	n.n.	n.n.	0,05 · 0,05 · 0,05 · 0,05 · 0,1	0,15	0,15	0,5	
Arsen	13	13	10 · 15 · 20 · 15/20 <sup>3)</sup> · 15/20 <sup>3)</sup>	45	45	150	
Blei	18	26	40 · 70 · 100 · 100 · 140	210	210	700	
Cadmium	< 0,4	< 0,4	0,4 · 1 · 1,5 · 1 · 1	3	3	10	
Chrom (ges.)	30	27	30 · 60 · 100 · 100 · 120	180	180	600	
Kupfer	14	12	20 · 40 · 60 · 60 · 80	120	120	400	
Nickel	22	20	15 · 50 · 70 · 70 · 100	150	150	500	
Quecksilber	0,18	< 0,1	0,1 · 0,5 · 1 · 1 · 1	1,5	1,5	5	
Thallium	< 0,4	< 0,4	0,4 · 0,7 · 1 · 0,7 · 0,7	2,1	2,1	7	
Zink	63	80	60 · 150 · 200 · 200 · 300	450	450	1.500	
Cyanide (ges.)	< 0,1	< 0,1		3	3	10	
ELUAT [µg/l]	<del>-</del>		1	<del>!</del>	<del>!</del>	•	
pH-Wert 1) [·]	8,7	10,1	6,5 · 9,5 alle	6,5-9,5	6 - 12	5,5 - 12	
el. Leitfähigk. <sup>1)</sup> [µS/cm]	61	109	250 alle	250	1.500	2.000	
Chlorid [mg/l]	< 1	< 1	30 alle	30	50	100	
Sulfat [mg/l] 2)	4,8	15	50 alle	50	100	150	
Cyanide (ges.)	< 5	< 5	5 · 5 · 5 · 5	5	10	20	
Phenolindex 5)	< 10	< 10	20 · 20 · 20 · 20 · 20	20	40	100	
Arsen	< 5	< 5	- · - · - · 14 · 14	14	20	60	
Blei	5,6	< 5	- · - · - · 40 · 40	40	80	200	
Cadmium	< 0,5	< 0,5	- · - · - · 1,5 · 1,5	1,5	3	6	
Chrom (ges.)	< 5	< 5	-·-· 12,5 · 12,5	12,5	25	60	
Kupfer	< 5	< 5	-·-· 20 · 20	20	60	100	
Nickel	< 5	< 5	- · - · - · 15 · 15	15	20	70	
Quecksilber	< 0,2	< 0,2	- · - · · · 0,5 · 0,5		1	2	
Zink	< 10	< 10				600	
Zuordnung	Z O*IIIA	Z 0*IIIA		Z 1.1	Z 1.2	Z 2	

> Z 2

n. b.: nicht bestimmbar n. n.: nicht nachweisbar -: nicht vorhanden



Tab. 4: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen, Mischprobe 3

FESTSTOFF [mg/kg TM]		VwV Bodenmater	ial – Zuordnu	ngswerte Bod	len
Stoff	MP S 7-10	Z 0 <sup>5)</sup>	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
Bodenart	Sand	Z0 - Sand · Z0 - Lehm · Z0 - Ton · Z0*IIIA · Z0*			
EOX	< 0,5	1 · 1 · 1 · 1 · 1	3	3	10
Kohlenwasserstoffe	< 50 (<50)	100 · 100 · 100 · 100 · 200 (400)	300 (600)	300 (600)	1.000 (2.000)
∑ BTXE	n.n.	1 · 1 · 1 · 1 · 1	1	1	1
Σ LHKW	n.n.	1 · 1 · 1 · 1 · 1	1	1	1
∑ PAK (16 EPA)	0,08	3 · 3 · 3 · 3 · 3	3	9	30
Benzo(a)pyren	0,01	0,3 · 0,3 · 0,3 · 0,3 · 0,6	0,9	0,9	3
∑ PCB <sub>6</sub>	n.n.	0,05 · 0,05 · 0,05 · 0,05 · 0,1	0,15	0,15	0,5
Arsen	20	10 · 15 · 20 · 15/20 <sup>3)</sup> · 15/20	45	45	150
Blei	17	40 · 70 · 100 · 100 · 140	210	210	700
Cadmium	< 0,4	0,4 · 1 · 1,5 · 1 · 1	3	3	10
Chrom (ges.)	27	30 · 60 · 100 · 100 · 120	180	180	600
Kupfer	9,6	20 · 40 · 60 · 60 · 80	120	120	400
Nickel	22	15 · 50 · 70 · 70 · 100	150	150	500
Quecksilber	< 0,1	0,1 · 0,5 · 1 · 1 · 1	1,5	1,5	5
Thallium	< 0,4	0,4 · 0,7 · 1 · 0,7 · 0,7	2,1	2,1	7
Zink	61	60 · 150 · 200 · 200 · 300	450	450	1.500
Cyanide (ges.)	< 0,1		3	3	10
ELUAT [μg/l]	<u>!</u>				<del>!</del>
pH-Wert 1) [·]	7,9	6,5 · 9,5 alle	6,5- 9,5	6 - 12	5,5 - 12
el. Leitfähigk. <sup>1)</sup> [µS/cm]	55	250 alle	250	1.500	2.000
Chlorid [mg/l]	< 1	30 alle	30	50	100
Sulfat [mg/l] 2)	1,6	50 alle	50	100	150
Cyanide (ges.)	< 5	5 · 5 · 5 · 5 · 5	5	10	20
Phenolindex 5)	< 10	20 · 20 · 20 · 20 · 20	20	40	100
Arsen	< 5	- · - · - · 14 · 14	14	20	60
Blei	< 5	- · - · · 40 · 40	40	80	200
Cadmium	< 0,5	- · - · - · 1,5 · 1,5	1,5	3	6
Chrom (ges.)	< 5	-·-· 12,5 · 12,5	12,5	25	60
Kupfer	< 5	- · - · 20 · 20	20	60	100
Nickel	< 5	-·-··15·15	15	20	70
Quecksilber	< 0,2	- · - · · 0,5 · 0,5	0,5	1	2
Zink	< 10	-·-·· 150 · 150	150	200	600
Zuordnung	Z 1.1		Z 1.1	Z 1.2	Z 2

n. b.: nicht bestimmbar n. n.: nicht nachweisbar -: nicht vorhanden > Z 2



Ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit der VwV Bodenmaterial hinsichtlich abfallrechtlicher Gesichtspunkte hat nur eine qualitative Aussagekraft, die Ergebnisse lassen sich auf dieser Grundlage nicht quantifizieren.

Das aufgefüllte Bodenmaterial ist insgesamt als Bodenart "Sand" einzustufen.
In den Bodenmischproben zeigten sich geringfügige Auffälligkeiten, die Z 0-Werte für die Bodenart "Sand" wurden für die Parameter Arsen, Nickel und Zink überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Mischproben der Erdaushubauffüllungen in die <u>Kategorien Z 0*IIIA und Z 1.1</u> zu klassifizieren sind.
Die geringfügig erhöhten Schwermetallgehalte sind aller Wahrscheinlichkeit nach geogen bzw. naturbedingt verursacht.

#### 3.2 Ergebnisse der Asphaltuntersuchungen

☐ Der untersuchte Asphalt der vorhandenen Straße und die Schwarzdeckenablagerungen zeigten PAK-Gehalte von 3,22 mg/kg und 1,3 mg/kg. Die Asphaltproben sind somit als bituminös und nicht teerhaltig einzustufen.



#### 4 Zusammenfassende Bewertung

Die Gemeinde Eimeldingen plant den Kauf der Grundstücke "An der Kander" mit den Flurstück-Nummern 753/1, 753/5 und 753/7 von der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien. Die Grundstücke sollen zu späterem Zeitpunkt mit Wohnhäusern überbaut werden.

Vor dem Erwerb und weiteren Planungen der Baumaßnahme sollte das Baugrundstück auf eventuelle Bodenverunreinigungen bzw. die potentielle, entsorgungsrelevante Belastungssituation orientierend untersucht werden.

Zur nachweislichen Überprüfung der eventuellen Belastungssituation des Untergrundes und als Grundlage für eine weitere Planung wurden die entnommenen Bodenproben aus zehn Baggerschürfen zu Mischproben vereinigt und auf potentielle Schadstoffparameter gemäß VwV Bodenmaterial [4] - Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial untersucht. Des Weiteren wurde der Asphalt der Straßendecken und von Schwarzdeckenablagerungen auf die Teerstämmigkeit überprüft.

#### Folgende Ergebnisse bzw. Prüfwertüberschreitungen wurden ermittelt:

Zur Überprüfung des Untergrundes auf potentielle, entsorgungsrelevante Verunreinigungen wurden insgesamt zehn Baggerschürfe verteilt auf dem Untersuchungsgebiet angelegt.

Das aufgefüllte Bodenmaterial ist insgesamt als Bodenart "Sand" einzustufen.

In den Bodenmischproben zeigten sich geringfügige Auffälligkeiten, die Z 0-Werte für die Bodenart "Sand" wurden für die Parameter Arsen, Nickel und Zink überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Mischproben der Erdaushubauffüllungen in die <u>Kategorien Z 0\*IIIA und Z 1.1</u> zu klassifizieren sind.

Die geringfügig erhöhten Schwermetallgehalte sind aller Wahrscheinlichkeit nach geogen bzw. naturbedingt verursacht.

Der untersuchte Asphalt der vorhandenen Straße und die Schwarzdeckenablagerungen zeigten PAK-Gehalte von 3,22 mg/kg und 1,3 mg/kg. Die Asphaltproben sind somit als bituminös und nicht teerhaltig einzustufen.

#### Abschätzung der entsorgungsrelevanten Belastungssituation:

Hinsichtlich der abfallrechtlichen Wiederverwertung des bei Baumaß-
nahmen anfallenden Erdaushubes sind Untersuchungsbefunde generell kri-
tisch zu betrachten.

Die an Vorsorge orientierten Prüfkriterien für Bodenaushub zur Wiederverwertung gemäß VwV Bodenmaterial (Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Umweltministerium Baden-Württemberg vom 14.03.2007) sind strenger als die an Gefahrenabwehr orientierten Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Dies bedeutet, dass bei Belastungen des Bodens entsprechender Bodenaushub ggf. nur unter gesonderten Sicherungsmaßnahmen wiederverwendet werden kann.

Durch die Beschaffenheit und die Zusammensetzung ist das im Bereich des Baugebietes aufgefüllten Erdaushubmaterial als geringfügig belastet einzustufen.



- ☐ In den untersuchten Mischproben des gesamten Bodenmaterials wurde die Zuordnungskategorie Z 0\*IIIA und Z 1.1 ermittelt.
- **⇒** Folgerungen für die Verwertung von Z 0-, Z 0\* und Z 0\*IIIA-Material auf Grundlage der VwV-Bodenmaterial

in technischen Bauwerken

**⇒** Bodenmaterial der Zuordnung Z0 und Z0\* und Z0\*IIIA kann in technischen Bauwerken uneingeschränkt verwertet werden.

in bodenähnlichen Anwendungen

➡ Gemäß VwV Bodenmaterial kann Bodenmaterial mit der Zuordnung Z 0 und Z 0\* und Z 0\*IIIA in bodenähnlichen Anwendungen und zur Verfüllung von Abgrabungen verwertet werden.

Mit Einbaukonfiguration Z0 wird die Verwertung von Bodenmaterial in <u>boden-ähnlichen Anwendungen</u>, d.h. z.B. im Landschaftsbau und zur Verfüllung von Abgrabungen verstanden. Abgrabungen im hier verwendeten Sinne sind Gewinnungsgebiete für feste mineralische Rohstoffe in offener Grube zum Abbau von Steinen und Erden.

#### Z 0-Material darf uneingeschränkt verwendet werden.

Bodenmaterial der Qualitätsstufe Z0\* darf darüber hinaus verwertet werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Oberhalb des verfüllten Bodenmaterials wird eine Abdeckung aus Bodenmaterial, das die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält, aufgebracht. Diese Abdeckung muss einschließlich der durchwurzelbaren Bodenschicht eine Mindestmächtigkeit von 2 m aufweisen. Nutzungs- und standortspezifisch können im Hinblick auf die durchwurzelbare Bodenschicht i.S. von § 12 BBodSchV weitere Anforderungen (u.a. 70 % der Vorsorgewerte bei landwirtschaftlicher Folgenutzung) festgelegt werden.
- Die Sohle der Verfüllung hat einen Mindestabstand zum höchsten Grundwasserstand von 1 m.
- Die Verfüllungen liegen außerhalb folgender (Schutz-)Gebiete:
  - (a) Festgesetzte, vorläufig sichergestellte oder fachbehördlich geplante Trinkwasserschutzgebiete, Zone III A; (b) Festgesetzte, vorläufig sichergestellte oder fachbehördlich geplante Heilquellenschutzgebiete, Zone III oder III/1, Ausnahmen sind möglich für Zonen IV oder III/2 sowie diesen entsprechenden, im Einzelfall anders bezeichneten qualitativen Schutzzonen (z.B. "Außenzone"), die den Anforderungen der Zone III B von Wasserschutzgebieten für Trinkwasser entsprechen; (c) Wasservorranggebiete, die im Interesse der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen worden sind; (d) Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamen Untergrund.



Diese Bedingung (letzter Spiegelpunkt mit vier Unterpunkten, a-d) entfällt, wenn das eingebaute Bodenmaterial die <u>Z0\*IIIA-Zuordnungswerte einhält</u>, keiner Staunässe ausgesetzt wird und über hinreichend Säureneutralisationskapazität verfügt. Letzteres ist bei Bodenmaterial mit mehr als 20 % Kalkgehalt in der Regel gegeben.

#### Folgerungen für die Verwertung Z 1.1-Material

**⇒** Bodenmaterial der Zuordnung Z 1.1 - Gemäß VwV Bodenmaterial kann Bodenmaterial mit der Zuordnung Z 1.1 ohne definierte technische Sicherungsmaßnahmen, jedoch bei günstigen hydrogeologischen Verhältnissen offen wieder eingebaut werden.

Unter der Einbaukonfiguration Z1 wird der Einbau von Bodenmaterial der Qualitätsstufen Z0 bis Z1 in technischen Bauwerken in wasserdurchlässiger Bauweise verstanden. Die Einbaukonfiguration Z1 wird wiederum unterschieden in Z1.1 und Z1.2.

Bei Z1.1 ist ein Mindestabstand zum höchsten Grundwasserstand von einem Meter einzuhalten. Z 1.2 setzt günstige hydrogeologische Verhältnisse voraus.

Hydrogeologisch günstig sind unter anderem Standorte, bei denen der Grundwasserleiter durch flächig verbreitete, ausreichend mächtige und homogene natürliche oder künstliche Deckschichten mit geringer Durchlässigkeit und hohem Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen geschützt ist. Bei künstlichen Deckschichten ist sicherzustellen, dass diese keine Barriere gegen die Durchsickerung (keine Verdichtung) darstellen und somit ein gleichmäßiges Durchsickern ermöglichen und die geforderte Schadstoffrückhaltung gewährleisten.

Ein hohes Rückhaltevermögen bieten in der Regel Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen mit mindestens zwei Meter Mächtigkeit. Der Nachweis einer hydrogeologisch günstigen Deckschicht sowie die Einhaltung des Mindestabstandes zum höchsten Grundwasserabstand sind durch ein Gutachten oder durch Vorlage von amtlich dokumentierten hydrogeologischen Daten zu belegen.

#### Fazit zu Entsorgungskosten.

Bei einer Bebauung der Grundstücke kann Aushubmaterial anfallen, das als Überschuss entfernt werden muss. Grundsätzlich kann das vorhandene Material aufgrund der Belastungssituation auf dem Grundstück, wenn technisch möglich, verbleiben und wieder eingebaut werden.

Bei einer Entsorgung/Verwertung verursacht das Material der Kategorie Z 0\*IIIA und Z 1.1 nur <u>sehr</u> geringe Mehrkosten gegen über Material der Kategorie Z 0 (unbelastet).



#### Abschließende Bemerkungen:

Es sei abschließend darauf verwiesen, dass die o. g. Aussagen und Bewertungen auf orientierenden, stichprobenartigen Untersuchungen basieren. Eine flächenhaft abgesicherte Erkundung (Rasteruntersuchung) konnte aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht durchgeführt werden.

Eventuelle lokal eng begrenzte Verunreinigungen, die durch die Untersuchungspunkte nicht erfasst wurden, können nicht völlig ausgeschlossen werden. Das Antreffen solcher Verunreinigungen bei künftigen Baumaßnahmen lässt eine Neubewertung des Heranziehungs- und Investitionsrisikos als notwendig erscheinen.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse besteht aus unserer Sicht kein weiterer Handlungsbedarf.


Lörrach, 07. Juni 2017

Th. Døbrinski, Dipl.-Geol.

Von der IHK Hochrhein-Bodensee öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Erkundung und Gefährdungsabschätzung von Bodenverunreinigungen und Altlasten

# Anlage 1





# Anlage 2



WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

dplan GmbH denzel + dobrinski

Ingenieur- und Umweltplanung

Spitalstraße 10 79539 Lörrach

Geschäftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner: J. Thomsen

Durchwahl:

+49 6227 8 209 36 +49 6227 8 209 15

Fax: E-Mail: Julian.Thomsen

@wessling.de

#### **Prüfbericht**

### Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen, Dorfstr. 1, 79591 Eimeldingen Projekt: Baugebiet "An der Kander"

Prüfbericht Nr.	CWA17-011040-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17	Datum <b>15.05.201</b>
Probe Nr.				17-072473-01
Eingangsdatum				08.05.2017
Bezeichnung				MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Probenart				Feststoff allgemein
Probenahme				04.05.2017
Probenahme dure	ch			Auftraggeber
Probenehmer				Herr Dobrinski
Probengefäß				Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsbe	eginn			08.05.2017
Untersuchungser	nde			15.05.2017

#### Probenvorbereitung

Probe Nr.		17-072473-01
Bezeichnung		MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Ordnungsgemäße Probenanlieferung	•	Ja
Fremdbestandteile		Nein
Steine	g	nicht bestimmt
Glas	g	0
Metall	g	0
Kunststoff	g	0
Holz	g	0
Fraktioniertes Teilen		Ja
Kegeln und Vierteln		Nein
Anzahl der Prüfproben		3
Lufttrocknen vor Zerkleinern/Sieben		Ja
Zerkleinerung		Nein



Prüfbericht Nr. CWA17-011040-1	Auftrag Nr.	CWA-04593	-17	Datum <b>15.05.20</b> 1
Probe Nr.				17-072473-01
Manuelle Vorzerkleinerung				Nein
Brechen				Nein
Schneidmühle		:		Nein
Siebung		:		Nein
homogenisierte Laborprobe				Ja
vorbereitete Gesamtfraktion		:		Ja
Feinfraktion		-		Nein
Grobfraktion		·		Nein
Rückstellprobe		g		1000
Lufttrocknung (40°C)		-		Ja
Chemisch (Natriumsulfat)				Ja
Trocknung (105°C)				Ja
Gefriertrocknung				Nein
Mahlen				Ja
Schneiden				Nein
Manuell				Nein
Gesamtmasse der Originalprobe		g		6800
Homogenisierung		-		08.05.2017
Feuchtegehalt		%	TS	9,34
Königswasser-Extrakt			TS	08.05.2017
Physikalische Untersuchung				
Probe Nr.				17-072473-01
Bezeichnung				MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Trockenrückstand		Gew%	OS	91,5

#### Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Probe Nr.			17-072473-01
Bezeichnung			MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Benzol	mg/kg	TS	<0,1
Toluol	mg/kg	TS	<0,1
Ethylbenzol	mg/kg	TS	<0,1
m-, p-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
o-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
Cumol	mg/kg	TS	<0,1
Styrol	mg/kg	TS	<0,1
Summe nachgewiesener BTEX	mg/kg	TS	-/-





Prüfbericht Nr.	CWA17-011040-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17		Datum <b>15.05.201</b> 7
Summenparan	neter				
Probe Nr.					17-072473-01
Bezeichnung					MP - S 1-3 - Auffüllung-An der
					Kander <0,1
Cyanid (CN), g	jes.		mg/kg	TS	
EOX			mg/kg	TS	<0,5
Kohlenwasser	stoff-Index > C10-C22	2	mg/kg	TS	<50
Kohlenwasser	stoff-Index		mg/kg	TS	83
Polychlorierte E	Biphenyle (PCB)				
Probe Nr.					17-072473-01
Bezeichnung					MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
PCB Nr. 28			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 52			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 101			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 118			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 138			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 153			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 180			mg/kg	TS	<0,01
Summe der 6 P	СВ		mg/kg	TS	-/-
PCB gesamt (S	Summe 6 PCB x 5)		mg/kg	TS	-/-
Summe der 7 P	СВ		mg/kg	TS	-/-
Leichtflüchtige	halogenierte Kohlenw	vasserstoffe (LHKW)	)		
Probe Nr.	_				17-072473-01
Bezeichnung			•	•	MP - S 1-3 - Auffüllung-An der
					Kander <0,1
Dichlormethan			mg/kg	TS	<0,1
Tetrachlorethe			mg/kg	TS	
1,1,1-Trichlore			mg/kg	TS	<0,1
Tetrachlormeth	nan		mg/kg	TS	<0,1
Trichlormethan	1		mg/kg	TS	<0,1
Trichlorethen			mg/kg	TS	<0,1
cis-1,2-Dichlor	rethen		mg/kg	TS	<0,1
Summe nachge	ewiesener LHKW		mg/kg	TS	-/-

#### Im Königswasser-Extrakt

#### Elemente

Probe Nr.			17-072473-01
Bezeichnung			MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)	mg/kg	TS	13
Blei (Pb)	mg/kg	TS	18
Cadmium (Cd)	mg/kg	TS	<0,4
Chrom (Cr)	mg/kg	TS	30
Kupfer (Cu)	mg/kg	TS	14







Prüfbericht Nr.	CWA17-011040-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	3-17		Datum	15.05.2017
Probe Nr.						17-072473-01	
Nickel (Ni)			mg/kg	TS	22		
Quecksilber (I	Hg)		mg/kg	TS	0,18		
Thallium (TI)			mg/kg	TS	<0,4		
Zink (Zn)			mg/kg	TS	63		

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

, ,	` '		
Probe Nr.			17-072473-01
Bezeichnung	,		MP - S 1-3 - Auffüllung-An der
			Kander
Naphthalin	mg/kg	TS	<0,03
Acenaphthylen	mg/kg	TS	<0,03
Acenaphthen	mg/kg	TS	<0,03
Fluoren	mg/kg	TS	<0,03
Phenanthren	mg/kg	TS	0,03
Anthracen	mg/kg	TS	<0,03
Fluoranthen	mg/kg	TS	0,12
Pyren	mg/kg	TS	0,11
Benzo(a)anthracen	mg/kg	TS	0,08
Chrysen	mg/kg	TS	0,09
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	TS	0,09
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	TS	0,04
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,10
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	TS	<0,03
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	TS	0,05
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	TS	0,08
Summe nachgewiesener PAK	mg/kg	TS	0,79
			•

#### Im Eluat

#### **Physikalische Untersuchung**

Probe Nr.			17-072473-01
Bezeichnung			MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
pH-Wert		W/E	8,7
Leitfähigkeit [25°C], elektrische	μS/cm	W/E	61,0

#### Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.			17-072473-01
Bezeichnung			MP - S 1-3 - Auffüllung-An der
Bezeichnung			Kander
Chlorid (CI)	mg/l	W/E	<1,0
Cyanid (CN), ges.	mg/l	W/E	<0,005
Sulfat (SO4)	mg/l	W/E	4,8





Prüfbericht Nr.	CWA17-011040-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	93-17	Datum <b>15.05.2017</b>
Elemente					
Probe Nr.					17-072473-01
Bezeichnung					MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)			μg/l	W/E	<5,0
Blei (Pb)			μg/l	W/E	5,6
Cadmium (Cd)			μg/l	W/E	<0,5
Chrom (Cr)			μg/l	W/E	<5,0
Kupfer (Cu)			μg/l	W/E	<5,0
Nickel (Ni)			μg/l	W/E	<5,0
Quecksilber (H	g)		μg/l	W/E	<0,2
Zink (Zn)			μg/l	W/E	<10
Summenparam	eter				
Probe Nr.					17-072473-01
Bezeichnung					MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander
Phenol-Index na	ach Destillation		μg/l	W/E	<10



Prüfbericht Nr. CWA17-011040-1 Auftrag Nr. CWA-04593-17 Datum 15.05.2017

Originalsubstanz

Trockensubstanz

Wasser/Fluat

#### Abkürzungen und Methoden

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346<sup>A</sup> Probenvorbereitung DepV DIN 19747A Homogenisierung WFS 092 DIN ISO 18287A Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308<sup>A</sup> Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN FN 14039A LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301 mod.A Leichtflüchtige aromatische KW (BTEX) DIN 38407-9 mod.<sup>A</sup> DIN 38414 S17<sup>A</sup> Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN FN 13657A Königswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfälle) Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) DIN ISO 17380<sup>A</sup> Auslaugung, Schüttelverfahren W/F-10 l/kg DIN EN 12457-4<sup>A</sup> pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5<sup>A</sup> Leitfähigkeit, elektrisch **DIN EN 27888<sup>A</sup>** Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1<sup>A</sup> Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Cyanide in Wasser/Eluat **DIN EN ISO 14403**<sup>A</sup> Phenol-Index in Wasser/Eluat DIN EN ISO 14402A DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup> Metalle/Elemente in Feststoff Metalle/Elemente in Wasser/Eluat DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup>

#### ausführender Standort

Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalvtik Rhein-Main Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf

John Sham

os

TS

W/F

Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften
Sachverständiger Umwelt und Wasser

Seite 6 von 6

Anhang zu Prüfbericht Nr.: CWA17-011040-1

**Probe Nr.:** 17-072473-01

Probe Bezeichnung: MP - S 1-3 - Auffüllung-An der Kander

Parameter	Dimen	sion	Z0	Z0 Lehm/	Z0	Z0* IIIA	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Messwert	Einstufung
			Sand	Schluff	Ton							
pH-Wert <sup>1</sup>	-				6,5-9,5				6-12	5,5-12	8,7	Z0
Leitfähigkeit <sup>1</sup>	μS/cm				250				1500	2000	61	Z0
Chlorid	mg/l				30				50	100	<1	Z0
Sulfat <sup>2</sup>	mg/l				50				100	150	4,8	<b>Z</b> 0
Arsen	mg/kg	TS	10	15	20	15/20	<sub>1</sub> 3	4	5	150	13	Z0*
Alsen	μg/l		-	-	-	1	14		20	60	<5	Z0
Blei	mg/kg	TS	40	70	100	100	140	2	10	700	18	<b>Z</b> 0
Diei	μg/l		-	-	-		10		80	200	5,6	<b>Z</b> 0
Cadmium	mg/kg	TS	0,4	1,0	1,5	1,0		3	,0	10	<0,4	<b>Z</b> 0
Guarriani	μg/l		-	-	-		,5		3	6	<0,5	<b>Z</b> 0
Chrom (gesamt)	mg/kg	TS	30	60	100	100		18	80	600	30	<b>Z</b> 0
Ginem (geedini)	μg/l		-	-	-		2,5		25	60	<5	<b>Z</b> 0
Kupfer	mg/kg	TS	20	40	60	60	80	1:	20	400	14	<b>Z</b> 0
	μg/l		-	-	-		20		60		<5	Z0
Nickel	mg/kg	TS	15	50	70		100	1:	50	500	22	Z0*
	μg/l		- 0.4	- 0.7	-		15		20	70	<5	Z0
Thallium	mg/kg	TS	0,4	0,7	1,0	0,7		2	,1	7	<0,4	<b>Z</b> 0
	μg/l	то	- 0.4	- 0.5	- 1.0	- 1.0	-	- 1	-		0.40	- Z0*
Quecksilber	mg/kg µg/l	TS	0,1	0,5	1,0	1,0	),5		,5 1	5	0,18 <0,2	Z0 Z0
	mg/kg	TS	60	150	200	200		1	<u> </u>	1500	63	Z0*
Zink	µg/l	13	-	-	-		50	7,	200		<10	Z0
	mg/kg	TS	-	-	-	-	- 1		3	10	<0,1	Z0
Cyanide, gesamt	µg/l				5				10		<5	Z0
EOX	mg/kg	TS	1	1	1	1			3	10	<0,5	Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg	TS	100	100	100	100	200		00	1000	<50	Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg	TS	-	-	-	-	400	60	00	2000	83	Z0
BTX	mg/kg	TS	1	1	1	1			1	1	-/-	Z0
LHKW	mg/kg	TS	1	1	1	1			1	1	-/-	<b>Z</b> 0
PCB <sub>6</sub>	mg/kg	TS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,	15	0,5	-/-	<b>Z</b> 0
PAK <sub>16</sub>	mg/kg	TS	3	3	3	3		3	9	30	0,79	Z0
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0	,9	3	0,1	Z0
Phenolindex	μg/l		·		20				40	100	<10	<b>Z</b> 0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

#### Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschließlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fußnoten) sind nicht berücksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine geologische Gutachterleistung unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen.

Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.



WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

dplan GmbH denzel + dobrinski

Ingenieur- und Umweltplanung

Spitalstraße 10 79539 Lörrach

Geschäftsfeld:

Umwelt

Ansprechpartner: J. Thomsen

+49 6227 8 209 36

Durchwahl: Fax:

+49 6227 8 209 15

E-Mail:

Julian.Thomsen @wessling.de

#### **Prüfbericht**

### Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen, Dorfstr. 1, 79591 Eimeldingen Projekt: Baugebiet "An der Kander"

Prüfbericht Nr.	CWA17-011041-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17	Datum <b>15.05.201</b>
Probe Nr.				17-072473-02
Eingangsdatum				08.05.2017
Bezeichnung				MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Probenart				Feststoff allgemein
Probenahme				04.05.2017
Probenahme dure	ch			Auftraggeber
Probenehmer				Herr Dobrinski
Probengefäß				Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsbe	eginn			08.05.2017
Untersuchungser	nde			15.05.2017

#### Probenvorbereitung

Probe Nr.		17-072473-02
Bezeichnung		MP - S 4-6 - Auffüllung-An der
		Kander
Ordnungsgemäße Probenanlieferung		Ja
Fremdbestandteile		Nein
Steine	g	nicht bestimmt
Glas	g	0
Metall	g	0
Kunststoff	g	0
Holz	g	0
Fraktioniertes Teilen		Ja
Kegeln und Vierteln		Nein
Anzahl der Prüfproben	•	3
Lufttrocknen vor Zerkleinern/Sieben	•	Ja
Zerkleinerung		Nein



Prüfbericht Nr. CWA17-	011041-1	Auftrag Nr.	CWA-04593	-17	Datum <b>15.05.20</b>
Probe Nr.					17-072473-02
Manuelle Vorzerkleiner	ung		,		Nein
Brechen			,		Nein
Schneidmühle			,		Nein
Siebung					Nein
homogenisierte Laborpi	robe				Ja
vorbereitete Gesamtfra	ktion				Ja
Feinfraktion					Nein
Grobfraktion					Nein
Rückstellprobe			g		1000
Lufttrocknung (40°C)					Ja
Chemisch (Natriumsulfa	nt)				Ja
Trocknung (105°C)					Ja
Gefriertrocknung					Nein
Mahlen					Ja
Schneiden					Nein
Manuell					Nein
Gesamtmasse der Origi	nalprobe		g		6100
Homogenisierung					08.05.2017
Feuchtegehalt			%	TS	24,46
Königswasser-Extrakt				TS	08.05.2017
Physikalische Untersuch	hung				
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung					MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Trockenrückstand			Gew%	OS	80,4

#### Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Probe Nr.			17-072473-02
Bezeichnung			MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Benzol	mg/kg	TS	<0,1
Toluol	mg/kg	TS	<0,1
Ethylbenzol	mg/kg	TS	<0,1
m-, p-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
o-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
Cumol	mg/kg	TS	<0,1
Styrol	mg/kg	TS	<0,1
Summe nachgewiesener BTEX	mg/kg	TS	-/-



Prüfbericht Nr.	CWA17-011041-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	3-17	Datum <b>15.05.2017</b>
Summenparai	meter				
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung					MP - S 4-6 - Auffüllung-An der
					Kander <0,1
Cyanid (CN),	ges.		mg/kg	TS	<0.5
EOX			mg/kg	TS_	,
Kohlenwasse	rstoff-Index > C10-C22	2	mg/kg	TS	<50
Kohlenwasse	rstoff-Index		mg/kg	TS	<50
Polychlorierte	Biphenyle (PCB)				
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung					MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
PCB Nr. 28			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 52			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 101			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 118			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 138			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 153			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 180			mg/kg	TS	<0,01
Summe der 6 l	РСВ		mg/kg	TS	-/-
PCB gesamt (	Summe 6 PCB x 5 )		mg/kg	TS	-/-
Summe der 7 l	РСВ		mg/kg	TS	-/-
Leichtflüchtige	e halogenierte Kohlenw	asserstoffe (LHKW	)		
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung			-		MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Dichlormethan	1		mg/kg	TS	<0,1
Tetrachloreth	en		mg/kg	TS	<0,1
1,1,1-Trichlor	ethan		mg/kg	TS	<0,1
Tetrachlormet	han		mg/kg	TS	<0,1
Trichlormetha	n		mg/kg	TS	<0,1
Trichlorethen			mg/kg	TS	<0,1
cis-1,2-Dichlo	rethen		mg/kg	TS	<0,1
Summe nachg	jewiesener LHKW		mg/kg	TS	-/-

#### Im Königswasser-Extrakt

#### Elemente

Probe Nr.			17-072473-02
Bezeichnung			MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)	mg/kg	TS	13
Blei (Pb)	mg/kg	TS	26
Cadmium (Cd)	mg/kg	TS	<0,4
Chrom (Cr)	mg/kg	TS	27
Kupfer (Cu)	mg/kg	TS	12







Prüfbericht Nr.	CWA17-011041-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	3-17		Datum	15.05.2017
Probe Nr.						17-072473-02	
Nickel (Ni)			mg/kg	TS	20		
Quecksilber (H	Hg)		mg/kg	TS	<0,1		
Thallium (TI)			mg/kg	TS	<0,4		
Zink (Zn)			mg/kg	TS	80		

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.			17-072473-02
Bezeichnung			MP - S 4-6 - Auffüllung-An der
			Kander
Naphthalin	mg/kg	TS	<0,01
Acenaphthylen	mg/kg	TS	<0,01
Acenaphthen	mg/kg	TS	<0,01
Fluoren	mg/kg	TS	<0,01
Phenanthren	mg/kg	TS	0,02
Anthracen	mg/kg	TS	<0,01
Fluoranthen	mg/kg	TS	0,09
Pyren	mg/kg	TS	0,07
Benzo(a)anthracen	mg/kg	TS	0,04
Chrysen	mg/kg	TS	0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	TS	0,04
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	TS	0,02
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,04
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	TS	<0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	TS	0,02
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	TS	0,02
Summe nachgewiesener PAK	mg/kg	TS	0,42

#### Im Eluat

#### **Physikalische Untersuchung**

Probe Nr.			17-072473-02
Bezeichnung			MP - S 4-6 - Auffüllung-An der
			Kander
pH-Wert		W/E	10,1
Leitfähigkeit [25°C], elektrische	μS/cm	W/E	109

#### Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.			17-072473-02
Bezeichnung			MP - S 4-6 - Auffüllung-An der
bezeici ilidiig			Kander
Chlorid (CI)	mg/l	W/E	<1,0
Cyanid (CN), ges.	mg/l	W/E	<0,005
Sulfat (SO4)	mg/l	W/E	15





Prüfbericht Nr. CWA17-0	11041-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	93-17	Datum <b>15.05.201</b> 7
Elemente					
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung					MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)			μg/l	W/E	<5,0
Blei (Pb)			μg/l	W/E	<5,0
Cadmium (Cd)			μg/l	W/E	<0,5
Chrom (Cr)			μg/l	W/E	<5,0
Kupfer (Cu)			μg/l	W/E	<5,0
Nickel (Ni)			μg/l	W/E	<5,0
Quecksilber (Hg)			μg/l	W/E	<0,2
Zink (Zn)			μg/l	W/E	<10
Summenparameter					
Probe Nr.					17-072473-02
Bezeichnung			1		MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander
Phenol-Index nach Desti	llation		 μg/l	W/E	<10



CWA17-011041-1 Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. CWA-04593-17 Datum 15.05.2017

DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup>

#### Abkürzungen und Methoden

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346<sup>A</sup> Probenvorbereitung DepV DIN 19747A Homogenisierung WFS 092 DIN ISO 18287A Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308<sup>A</sup> Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN FN 14039A LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301 mod.A Leichtflüchtige aromatische KW (BTEX) DIN 38407-9 mod.<sup>A</sup> DIN 38414 S17<sup>A</sup> Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN FN 13657A Königswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfälle) Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) DIN ISO 17380<sup>A</sup> Auslaugung, Schüttelverfahren W/F-10 l/kg DIN EN 12457-4<sup>A</sup> pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5<sup>A</sup> Leitfähigkeit, elektrisch **DIN EN 27888<sup>A</sup>** Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1<sup>A</sup> Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Cyanide in Wasser/Eluat **DIN EN ISO 14403**<sup>A</sup> Phenol-Index in Wasser/Eluat DIN EN ISO 14402A DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup> Metalle/Elemente in Feststoff

OS Originalsubstanz Trockensubstanz W/F Wasser/Fluat

#### ausführender Standort

Umweltanalytik Walldorf

Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalvtik Rhein-Main Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf

July Hom

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat

TS

Julian Thomsen M.Sc. Biogeowissenschaften Sachverständiger Umwelt und Wasser



Anhang zu Prüfbericht Nr.: CWA17-011041-1

**Probe Nr.:** 17-072473-02

Probe Bezeichnung: MP - S 4-6 - Auffüllung-An der Kander

Parameter	Dimen	sion	Z0	Z0 Lehm/	Z0	Z0* IIIA Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Messwert	Einstufung
			Sand	Schluff	Ton						
pH-Wert <sup>1</sup>	-				6,5-9,5			6-12	5,5-12	10,1	Z1.2
Leitfähigkeit <sup>1</sup>	μS/cm				250			1500	2000	109	Z0
Chlorid	mg/l				30			50	100	<1	Z0
Sulfat <sup>2</sup>	mg/l				50			100	150	15	Z0
Arsen	mg/kg	TS	10	15	20	15/20' <sup>3</sup>	4	5	150	13	Z0*
Alsen	µg/l		-	-	-	14		20	60	<5	Z0
Blei	mg/kg	TS	40	70	100	100 140	2	10	700	26	<b>Z</b> 0
piei	μg/l		-	-	-	40		80	200	<5	<b>Z</b> 0
Cadmium	mg/kg	TS	0,4	1,0	1,5	1,0	3		10	<0,4	<b>Z</b> 0
Cadmidin	μg/l		-	-	-	1,5		3	6	<0,5	Z0
Chrom (gesamt)	mg/kg	TS	30	60	100	100 120	18	30	600	27	<b>Z</b> 0
Ginem (geedini)	μg/l		-	-	-	12,5		25	60	<5	<b>Z</b> 0
Kupfer	mg/kg	TS	20	40	60	60 80	12	20	400	12	Z0
	µg/l		-	-	-	20		60	100	<5	Z0
Nickel	mg/kg	TS	15	50	70	70 100	1:	50	500	20	Z0*
	μg/l	TC	- 0.4	- 0,7	- 1.0	0,7		20	70	<5	Z0 Z0
Thallium	mg/kg µg/l	TS	0,4	0,7	1,0	0,7	2	, 1	-	<0,4	-
	mg/kg	TS	0,1	0,5	1,0	1,0	- 1	- ,5	5	<0,1	 Z0
Quecksilber	µg/l	13	-	-	-	0,5	<u> </u>	, <u>J</u>	2	<0,1	Z0
	mg/kg	TS	60	150	200	200 300	4	50	1500	80	Z0*
Zink	ug/l	10	-	-	-	150	'\	200	600	<10	Z0
	mg/kg	TS	-	-	-	-   -		3	10	<0,1	Z0
Cyanide, gesamt	µg/l				5			10	20	<5	Z0
EOX	mg/kg	TS	1	1	1	1		3	10	<0,5	Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg	TS	100	100	100	100 200	30	00	1000	<50	Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg	TS	-	-	-	- 400	60	00	2000	<50	Z0
BTX	mg/kg	TS	1	1	1	1		1	1	-/-	<b>Z</b> 0
LHKW	mg/kg	TS	1	1	1	11		1	1	-/-	<b>Z</b> 0
PCB <sub>6</sub>	mg/kg	TS	0,05	0,05	0,05	0,05 0,1	0,	15	0,5	-/-	Z0
PAK <sub>16</sub>	mg/kg	TS	3	3	3	3	3	9	30	0,42	Z0
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,3	0,3	0,3	0,3 0,6	0	,9	3	0,04	Z0
Phenolindex	μg/l				20			40	100	<10	<b>Z</b> 0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

#### Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschließlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fußnoten) sind nicht berücksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine geologische Gutachterleistung unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen.

Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.



WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

dplan GmbH denzel + dobrinski

Ingenieur- und Umweltplanung

Spitalstraße 10 79539 Lörrach

Geschäftsfeld:

Umwelt

Ansprechpartner: J. Thomsen Durchwahl:

+49 6227 8 209 36

Fax: E-Mail: +49 6227 8 209 15

Julian.Thomsen @wessling.de

### **Prüfbericht**

### Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen, Dorfstr. 1, 79591 Eimeldingen Projekt: Baugebiet "An der Kander"

Prüfbericht Nr.	CWA17-011042-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17	Datum 15.05.2017
Probe Nr.				17-072473-03
Eingangsdatum				08.05.2017
Bezeichnung				MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Probenart				Feststoff allgemein
Probenahme				04.05.2017
Probenahme dure	ch			Auftraggeber
Probenehmer				Herr Dobrinski
Probengefäß				Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsbe	eginn			08.05.2017
Untersuchungsei	nde			15.05.2017

#### Probenvorbereitung

Probe Nr.		17-072473-03
Bezeichnung		MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Ordnungsgemäße Probenanlieferung		Ja
Fremdbestandteile		Nein
Steine	g	nicht bestimmt
Glas	g	0
Metall	g	0
Kunststoff	g	0
Holz	g	0
Fraktioniertes Teilen		Ja
Kegeln und Vierteln		Nein
Anzahl der Prüfproben		3
Lufttrocknen vor Zerkleinern/Sieben		Ja
Zerkleinerung		Nein



Prüfbericht Nr. CW.	A17-011042-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-	17	Datum <b>15.05.2</b> 0
Probe Nr.					17-072473-03
Manuelle Vorzerkle	inerung		,		Nein
Brechen			,		Nein
Schneidmühle			1		Nein
Siebung					Nein
homogenisierte Lab	orprobe				Ja
vorbereitete Gesam	tfraktion				Ja
Feinfraktion					Nein
Grobfraktion					Nein
Rückstellprobe			g		1000
Lufttrocknung (40°0	C)		,		Ja
Chemisch (Natriums	sulfat)		,		Ja
Trocknung (105°C)			,		Ja
Gefriertrocknung			,		Nein
Mahlen			,		Ja
Schneiden					Nein
Manuell			•		Nein
Gesamtmasse der C	Driginalprobe		g		7000
Homogenisierung					08.05.2017
Feuchtegehalt			%	TS	17,84
Königswasser-Extr	akt			TS	08.05.2017
Physikalische Unter	suchung				
Probe Nr.					17-072473-03
Bezeichnung					MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Trockenrückstand			Gew%	os	84,9

#### Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Probe Nr.			17-072473-03
Bezeichnung			MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Benzol	mg/kg	TS	<0,1
Toluol	mg/kg	TS	<0,1
Ethylbenzol	mg/kg	TS	<0,1
m-, p-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
o-Xylol	mg/kg	TS	<0,1
Cumol	mg/kg	TS	<0,1
Styrol	mg/kg	TS	<0,1
Summe nachgewiesener BTEX	mg/kg	TS	-/-





Prüfbericht Nr.	CWA17-011042-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17		Datum <b>15.05.201</b>
Summenparan	neter				
Probe Nr.					17-072473-03
Bezeichnung					MP - S 7-10 - Auffüllung-An der
					Kander <0,1
Cyanid (CN), g	es.		mg/kg	TS	
EOX			mg/kg	TS	<0,5
Kohlenwasser	stoff-Index > C10-C22	2	mg/kg	TS	<50
Kohlenwasser	stoff-Index		mg/kg	TS	<50
Polychlorierte E	Biphenyle (PCB)				
Probe Nr.					17-072473-03
Bezeichnung					MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
PCB Nr. 28			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 52			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 101			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 118			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 138			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 153			mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 180			mg/kg	TS	<0,01
Summe der 6 P	СВ		mg/kg	TS	-/-
PCB gesamt (S	umme 6 PCB x 5 )		mg/kg	TS	-/-
Summe der 7 P	СВ		mg/kg	TS	-/-
Leichtflüchtige	halogenierte Kohlenw	asserstoffe (LHKV	/)		
Probe Nr.	•	•	•		17-072473-03
Bezeichnung					MP - S 7-10 - Auffüllung-An der
					Kander
Dichlormethan			mg/kg	TS	<0,1
Tetrachlorethe	n		mg/kg	TS	<0,1
1,1,1-Trichlore	than		mg/kg	TS	<0,1
Tetrachlormeth	ıan		mg/kg	TS	<0,1
Trichlormethan	<u> </u>		mg/kg	TS	<0,1
Trichlorethen			mg/kg	TS	<0,1
cis-1,2-Dichlor	ethen		mg/kg	TS	<0,1
Summe nachge	ewiesener LHKW		mg/kg	TS	-/-

#### Im Königswasser-Extrakt

#### Elemente

Probe Nr.			17-072473-03
Bezeichnung			MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)	mg/kg	TS	20
Blei (Pb)	mg/kg	TS	17
Cadmium (Cd)	mg/kg	TS	<0,4
Chrom (Cr)	mg/kg	TS	27
Kupfer (Cu)	mg/kg	TS	9,6







Prüfbericht Nr.	CWA17-011042-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	3-17		Datum	15.05.2017
Probe Nr.						17-072473-03	
Nickel (Ni)			mg/kg	TS	22		
Quecksilber (I	Hg)		mg/kg	TS	<0,1		
Thallium (TI)			mg/kg	TS	<0,4		
Zink (Zn)			mg/kg	TS	61		

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.			17-072473-03
Bezeichnung			MP - S 7-10 - Auffüllung-An der
			Kander
Naphthalin	mg/kg	TS	<0,01
Acenaphthylen	mg/kg	TS	<0,01
Acenaphthen	mg/kg	TS	<0,01
Fluoren	mg/kg	TS	<0,01
Phenanthren	mg/kg	TS	0,01
Anthracen	mg/kg	TS	<0,01
Fluoranthen	mg/kg	TS	0,02
Pyren	mg/kg	TS	0,01
Benzo(a)anthracen	mg/kg	TS	<0,01
Chrysen	mg/kg	TS	0,01
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	TS	0,01
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	TS	<0,01
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,01
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	TS	<0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	TS	<0,01
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	TS	<0,01
Summe nachgewiesener PAK	mg/kg	TS	0,08

#### Im Eluat

#### **Physikalische Untersuchung**

Probe Nr.			17-072473-03
Bezeichnung			MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
pH-Wert		W/E	7,9
Leitfähigkeit [25°C], elektrische	μS/cm	W/E	55,0

#### Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.			17-072473-03
Bezeichnung			MP - S 7-10 - Auffüllung-An der
bezeici ilidiig			Kander
Chlorid (CI)	mg/l	W/E	<1,0
Cyanid (CN), ges.	mg/l	W/E	<0,005
Sulfat (SO4)	mg/l	W/E	1,6





Prüfbericht Nr.	CWA17-011042-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	93-17	Datum <b>15.05.201</b> 7
Elemente					
Probe Nr.					17-072473-03
Bezeichnung			,		MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Arsen (As)			μg/l	W/E	<5,0
Blei (Pb)			μg/l	W/E	<5,0
Cadmium (Cd)			μg/l	W/E	<0,5
Chrom (Cr)			μg/l	W/E	<5,0
Kupfer (Cu)			μg/l	W/E	<5,0
Nickel (Ni)			μg/l	W/E	<5,0
Quecksilber (F	lg)		μg/l	W/E	<0,2
Zink (Zn)			μg/l	W/E	<10
Summenparan	neter				
Probe Nr.					17-072473-03
Bezeichnung					MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander
Phenol-Index r	nach Destillation		μg/l	W/E	<10



Prüfbericht Nr. CWA17-011042-1 Auftrag Nr. CWA-04593-17 Datum 15.05.2017

DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup>

Originalsubstanz

Trockensubstanz

Wasser/Fluat

#### Abkürzungen und Methoden

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346<sup>A</sup> Probenvorbereitung DepV DIN 19747A Homogenisierung WFS 092 DIN ISO 18287A Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308<sup>A</sup> Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN FN 14039A LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301 mod.A Leichtflüchtige aromatische KW (BTEX) DIN 38407-9 mod.<sup>A</sup> DIN 38414 S17<sup>A</sup> Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN FN 13657A Königswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfälle) Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) DIN ISO 17380<sup>A</sup> Auslaugung, Schüttelverfahren W/F-10 l/kg DIN EN 12457-4<sup>A</sup> pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5<sup>A</sup> Leitfähigkeit, elektrisch **DIN EN 27888<sup>A</sup>** Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1<sup>A</sup> Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Cyanide in Wasser/Eluat **DIN EN ISO 14403**<sup>A</sup> Phenol-Index in Wasser/Eluat DIN EN ISO 14402A DIN EN ISO 17294-2<sup>A</sup> Metalle/Elemente in Feststoff

#### ausführender Standort

Umweltanalytik Walldorf

Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalvtik Rhein-Main Umweltanalytik Walldorf Umweltanalytik Walldorf

Jula Mann

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat

OS

TS

W/F

Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften
Sachverständiger Umwelt und Wasser



Anhang zu Prüfbericht Nr.: CWA17-011042-1

**Probe Nr.:** 17-072473-03

Probe Bezeichnung: MP - S 7-10 - Auffüllung-An der Kander

Parameter	Dimen	sion	Z0	Z0 Lehm/	Z0	Z0* IIIA Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Messwert	Einstufung
			Sand	Schluff	Ton						
pH-Wert <sup>1</sup>	-				6,5-9,5			6-12	5,5-12	7,9	Z0
Leitfähigkeit <sup>1</sup>	μS/cm				250			1500	2000	55	Z0
Chlorid	mg/l				30			50	100	<1	<b>Z</b> 0
Sulfat <sup>2</sup>	mg/l				50			100	150	1,6	<b>Z</b> 0
Arsen	mg/kg	TS	10	15	20	15/20' <sup>3</sup>	4	5	150	20	Z1.1
743611	μg/l		-	•	-	14		20	60	<5	Z0
Blei	mg/kg	TS	40	70	100	100 140	) 2 <sup>-</sup>	10	700	17	<b>Z</b> 0
Diei	μg/l		-	-	-	40		80	200	<5	<b>Z</b> 0
Cadmium	mg/kg	TS	0,4	1,0	1,5	1,0	3	,0	10	<0,4	Z0
Cadman	μg/l		-	-	-	1,5		3	_	<0,5	<b>Z</b> 0
Chrom (gesamt)	mg/kg	TS	30	60	100	100 120	) 18	80	600	27	<b>Z</b> 0
Cili (godaini)	μg/l		-	-	-	12,5		25	60	<5	<b>Z</b> 0
Kupfer	mg/kg	TS	20	40	60	60 80	) 12	20	400	9,6	<b>Z</b> 0
. Tapioi	μg/l		-	-	-	20	_	60		<5	<b>Z</b> 0
Nickel	mg/kg	TS	15	50	70	70 100	) 1	50	500	22	Z0*
	μg/l		-	-	-	15		20	70	<5	Z0
Thallium	mg/kg	TS	0,4	0,7	1,0	0,7	2	,1	7	<0,4	Z0
	μg/l		- 0.4	-	-		- 1		-	-	-
Quecksilber	mg/kg	TS	0,1	0,5	1,0	1,0	1	,5	5	<0,1	Z0
	μg/l		-	- 450	-	0,5	1 4	1	_	<0,2	Z0
Zink	mg/kg	TS	60	150	200	200 300 150	7 4:	50 200	1500 600	61 <10	Z0* Z0
	μg/l	TS	-	-	-	- 150	<del>   </del>	200 3	10	<0,1	Z0 Z0
Cyanide, gesamt	mg/kg µg/l	15	-	-	5	-   -	<u> </u>	10		<0,1 <5	Z0
EOX	mg/kg	TS	1	1	1	1	<del>                                     </del>	3	10	<0,5	Z0 Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg	TS	100	100	100	100 200		00	1000	<50	Z0
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg	TS	-	-	-	- 400		00	2000	<50	Z0
BTX	mg/kg	TS	1	1	1	1	_	1	1	-/-	Z0
LHKW	mg/kg	TS	1	1	1	1		<u>'                                      </u>	1	-/-	Z0
PCB <sub>6</sub>	mg/kg	TS	0,05	0,05	0,05	0,05 0,1		15	0,5	-/-	Z0
PAK <sub>16</sub>	mg/kg	TS	3	3	3	3	3	9	30	0,08	Z0
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	0,3	0,3	0,3	0,3 0,6	0	,9	3	0,01	ZO
Phenolindex	µg/l		5,5	0,0	20	0,0 0,0	Ť	40	100	<10	Z0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

#### Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschließlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fußnoten) sind nicht berücksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine geologische Gutachterleistung unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

# Anlage 3



WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

dplan GmbH denzel + dobrinski

Ingenieur- und Umweltplanung

Spitalstraße 10 79539 Lörrach Geschäftsfeld: Umwelt

E-Mail:

Ansprechpartner: J. Thomsen

Durchwahl: +49 6227 8 209 36 Fax: +49 6227 8 209 15

> Julian.Thomsen @wessling.de

### Prüfbericht

# Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen, Dorfstr. 1, 79591 Eimeldingen Projekt: Baugebiet "An der Kander"

Prüfbericht Nr.	CWA17-011038-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17	Datum <b>15.05.201</b> 7
Probe Nr.				17-072455-01
Eingangsdatum				08.05.2017
Bezeichnung				MP -Asphalt-Straße-An der Kander
Probenart				Asphalt
Probenahme				04.05.2017
Probenahme dure	ch			Auftraggeber
Probenehmer				Herr Dobrinski
Probengefäß				Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsbe	eginn			08.05.2017
Untersuchungse	nde			15.05.2017

#### Probenvorbereitung

Probe Nr.		17-072455-01
Bezeichnung		MP -Asphalt-Straße-An der Kander
Gesamtmasse der Originalprobe	g	1000

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.			17-072455-01
Bezeichnung			MP -Asphalt-Straße-An der
			Kander
Naphthalin	mg/kg	os	<0,02
Acenaphthylen	mg/kg	OS	<0,02
Acenaphthen	mg/kg	OS	<0,02
Fluoren	mg/kg	OS	0,04
Phenanthren	mg/kg	OS	0,18
Anthracen	mg/kg	OS	0,04
Fluoranthen	mg/kg	os	0,42



Prüfbericht Nr. CWA17-011038-1	Auftrag Nr.	CWA-0459	3-17	Datum <b>15.05.20</b> 1
Probe Nr.				17-072455-01
Pyren		mg/kg	os	0,4
Benzo(a)anthracen		mg/kg	os	0,42
Chrysen		mg/kg	os	0,41
Benzo(b)fluoranthen		mg/kg	os	0,25
Benzo(k)fluoranthen		mg/kg	OS	0,16
Benzo(a)pyren		mg/kg	os	0,41
Dibenz(ah)anthracen		mg/kg	os	0,06
Benzo(ghi)perylen		mg/kg	OS	0,25
Indeno(1,2,3-cd)pyren		mg/kg	OS	0,18
Summe nachgewiesener PAK		mg/kg	os	3,22



Prüfbericht Nr. CWA17-011038-1 Auftrag Nr. CWA-04593-17 Datum 15.05.2017

Abkürzungen und Methoden

ausführender Standort

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalytik Walldorf

Originalsubstanz

DIN 38414 S23<sup>A</sup>

OS

July Man

Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften
Sachverständiger Umwelt und Wasser





WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

dplan GmbH denzel + dobrinski Ingenieur- und Umweltplanung Spitalstraße 10 79539 Lörrach Geschäftsfeld: Umwelt

E-Mail:

Ansprechpartner: J. Thomsen

Durchwahl: +49 6227 8 209 36

Fax: +49 6227 8 209 15

Julian.Thomsen @wessling.de

### **Prüfbericht**

# Auftraggeber: Gemeinde Eimeldingen, Dorfstr. 1, 79591 Eimeldingen Projekt: Baugebiet "An der Kander"

Prüfbericht Nr.	CWA17-011039-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17	Datum <b>15.05.201</b>
Probe Nr.				17-072455-02
Eingangsdatum				08.05.2017
Bezeichnung				MP -Asphalt-Ablagerungen-An der Kander
Probenart				Asphalt
Probenahme				04.05.2017
Probenahme dure	ch			Auftraggeber
Probenehmer				Herr Dobrinski
Probengefäß				Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsbe	eginn			08.05.2017
Untersuchungse	nde			15.05.2017

#### Probenvorbereitung

Probe Nr.		17-072455-02
Bezeichnung		MP -Asphalt-Ablagerungen-An der Kander
Gesamtmasse der Originalprobe	g	1100

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.			17-072455-02
Bezeichnung			MP -Asphalt-Ablagerungen-An der Kander
Naphthalin	mg/kg	os	0,03
Acenaphthylen	mg/kg	OS	<0,02
Acenaphthen	mg/kg	OS	<0,02
Fluoren	mg/kg	OS	0,03
Phenanthren	mg/kg	OS	0,16
Anthracen	mg/kg	OS	0,04
Fluoranthen	mg/kg	os	0,35



Prüfbericht Nr. CWA17-011039-1	Auftrag Nr.	CWA-04593-17		Datum <b>15.05.201</b> 7	
Probe Nr.				17-072455-02	
Pyren		mg/kg	os	0,18	
Benzo(a)anthracen		mg/kg	OS	0,07	
Chrysen		mg/kg	OS	0,08	
Benzo(b)fluoranthen		mg/kg	OS	0,06	
Benzo(k)fluoranthen		mg/kg	OS	<0,02	
Benzo(a)pyren		mg/kg	os	0,11	
Dibenz(ah)anthracen		mg/kg	os	0,03	
Benzo(ghi)perylen		mg/kg	OS	0,1	
Indeno(1,2,3-cd)pyren		mg/kg	OS	0,06	
Summe nachgewiesener PAK		mg/kg	os	1,3	



DIN 38414 S23<sup>A</sup>

Abkürzungen und Methoden

ausführender Standort

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Umweltanalytik Rhein-Main Umweltanalytik Walldorf

ommonia naryan m

OS Original substanz

Jula Sham

Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften
Sachverständiger Umwelt und Wasser



# Anlage 4



### Meter unter GOK Beschreibung gemäß DIN 4021 / 4022

exemplarisch

S1-S10

0,00 - 1,20 A Mittel- bis Grobkies, sandig, schwach schluffig, grau bis

dunkelbraun, erdfeucht

(kiesig, sandigen Erdaushubauffüllungen, geringe Beimengungen von Bauschutt)

1,20 An Kiese und Sande, stark schluffig, schwach tonig, schwach steinig,

rötlich braun, erdfeucht

(Fluviatile Kiese und Sande der Kander)

E.T. ca. 2,00 m A = Auffüllung; An = Anstehendes

Orientierende Bodenuntersuchungen "An der Kander" Gemeinde Eimeldingen

Bodenuntersuchungen

**Exemplarische Schurfbeschreibung S 1 bis S 10** 

Bericht: Juni 2017

Anlage: 4.1

dplan gmbh - denzel + dobrinski - Ingenieur- und Umweltplanung - Spitalstr. 10 - 79539 Lörrach - Tel.: 07621 / 422078-0 Fax: 07621 / 422078-90



S1-S10

### Fotodokumentation, exemplarisch





Orientierende Bodenuntersuchungen "An der Kander"

**Gemeinde Eimeldingen** 

Bodenuntersuchungen Exemplarische Schurfbeschreibung S 1 bis S 10 Bericht: Juni 2017

Anlage: 4.2

dplan gmbh - denzel + dobrinski - Ingenieur- und Umweltplanung - Spitalstr. 10 - 79539 Lörrach - Tel.: 07621 / 422078-0 Fax: 07621 / 422078-90